

Olja med linolja:

1. Ta din produkt och pensla på rikligt med linolja över alla ytor. Låt härda minst tre dygn.
2. Stryk på rikligt med olja en andra gång.
3. Medan oljan ännu är våt, slipa din produkt med 240-slippapper. Blöt upp slippappret med vatten när du är klar och släng det i plåttunnan med lock.
4. Låt vila 30 min.
5. Torka av all överflödiga olja mycket noga med torrt och rent papper.
6. Blöt ditt kladdiga papper väl med vatten och släng det sedan i plåttunnan med lock. Linolja kan antändas av sig själv om du glömmer att blöta upp oljepapper. Låt härda mins tre dygn innan du använder din produkt.
7. Klar!

